

## CALIBRACION CL-5000

- MARCAR EN TECLADO NUMERICO 8000
- PRESIONAR TECLA MENU
- MARCAR 83419 Y PRESIONAR PRINT
- MARCAR 000419 Y PRESIONAR PRINT
- DE EATA MANERA ENTRAMOS AL MENU DE CALIBRACION
- SELECCIONAR OPCION # 1 INDICANDO EN EL TECLADO NUMERICO
- NUEVAMENTE SELECCIONAR LA OPCION #1 CON EL TECLADO NUMERICO
- EN ESTE PUNTO NO PEDIRA QUE RETIREMOS CUALQUIER COSA DE LA CHAROLA Y PRESIONEMOS PRINT
- ESPERAR UNOS SEGUNDOE A QUE SE ESTABILISE Y PASARA A OTRA PANTALLA EN DONDE NOS PEDIRA QUE COLOQUEMOS EL PESO MAXIMO EN LA CHAROLA, COLOCARLO Y PRESIONAR PRINT
- ESPERAR UNOS SEGUNDOS A QUE SE CALIBRE Y SLIR CON ESC

